

Sopralluogo in Val Varenna del 12/08/2023

Ponte Granara:

- Intervento di rimozione delle piante rampicanti nate sulla struttura che la stanno a poco a poco danneggiando;
- Sfalcio dei bordi laterali.



Via Razzara:

- Sfalci lungo la via (in questo momento eseguiti dai residenti nel tratto più vicino alle abitazioni);
- Contenimento e/o rimozione dei rampicanti avvinghiati sui pilastrini caratteristici della via;

- Pulizia della scarpata laterale nel tratto più a valle della via al fine di consentire il passaggio, al momento difficoltoso (coordinate 44.43720, 8.82067).



Sopralluogo in Val Varenna del 12/08/2023

Via Razzara:

- Installazione ringhiera di accesso al sentiero che porta alla stazione di Granara.
(coordinate 44.43893, 8.82003)



Via Luca Assarino:

- Sfalcio lungo la strada, in alcuni tratti eseguiti dai residenti che hanno proprietà vicine;
- Contenimento del canneto che costeggia la via;



- Rimozione dell'albero cresciuto nell'alveo: è prevista durante il prossimo intervento del comune di pulizia del rio Cantalupo?
(coordinate 44.44038, 8.81728)



Via Pola:

- Sfalcio lungo la strada (in questo momento eseguito dai residenti), da capire nel tratto in cui inizia ad essere pedonale se strada comunale (mattonelle "proprietà privata" a terra)
(tratto a monte del civico 11 / coordinate 44.44170, 8.81965);



Sopralluogo in Val Varenna del 12/08/2023

Via Pola:

- Pulizia e manutenzione scarpata per rimozione alberature che potrebbero interrompere il passaggio e danneggiare illuminazione pubblica (coordinate 44.44223, 8.81972).



Via Fasce di Varenna:

- Transenne posizionate da Ottobre 2021 per pericolo di caduta massi, ma nessun intervento ancora eseguito (coordinate 44.43944, 8.82007).



Via alla Stazione di Granara:

- Sfalcio della via e pulizia della mattonata che diventa facilmente scivolosa per via del muschio, già segnalato al comune.



Via Carpenara:

- Ricostruzione dei muretti a bordo strada (tra le fermate AMT della linea 71 "Carpenara 7" e "Carpenara 8", a salire);


- Assenza di illuminazione pubblica (tra le fermate AMT della linea 71 "Carpenara 5" e "Carpenara 8", a salire).



Sopralluogo in Val Varenna del 12/08/2023


Via San Carlo di Cese:

- Verifica stato ed eventuale ripristino ringhiera a bordo carreggiata (indicativamente tra fermata San Carlo di Cese 1 e fermata San Carlo di Cese 4/SCOTTI, a salire).



Via Camposilvano:


- Sfalcio completo della via: abbiamo notato che l'ultimo tratto, dal capolinea della linea 71 a Via Cian de Vi, non è stato eseguito.



Via Cian de vi:

- Sfalcio della via (in questo momento eseguito dai residenti) fino al confine con il comune di Ceranesi;

- Verifica strada e scarpate laterali per prevenire cedimenti e frane (in particolare tra l'incrocio con Via Incisa e il civico 8 di Via Cian de Vi, in passato già soggetti a frane con interruzioni di viabilità).



Sopralluogo in Val Varenna del 12/08/2023

Orezzo:

- Raggiungibile da Ceranesi, dovrebbe essere compreso in Via San Carlo di Cese, all'interno del comune di Genova, attualmente la pulizia della strada in generale è eseguita dai residenti (per quanto per loro possibile), da verificare se possibile includerla negli interventi regolari di manutenzione.

(coordinate 44.47883, 8.83988)

